

Мангуст РУС

Перв. примен.

Справ. №

A

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.





Наименование детали	Кол-во	Материал	Примечания
Винт 01	4	ст3	
Винт 02	2	ст3	
Винт 03	1	ст3	
Винт 04	2	ст3	
Винт 05	2	ст3	
Гайка 01	2	ст3	
Деталь 01	1	Д16Т	
Деталь 02	1	Д16Т	
Деталь 03	2	Д16Т	
Деталь 04	1	Д16Т	
Деталь 05	1	Д16Т	
Деталь 06	1	Д16Т	
Деталь 07	1	Д16Т	
Шток 01	1	Д16Т	
Шайба 01	2	Д16Т	
Шайба 02	4	Д16Т	

A

					<b>Мангуст РУС</b>		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Администратор		15.09.2016			
Пров.							
Т. контр.					Лист 1	Листов 11	
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							

Деталь 02

√ Ra 1,6



1. H10, h10, ±IT10/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Администратор			15.09.2016
Пров.				
Т. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Мангуст РУС



Деталь 02

Д16Т

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 2	Листов 11	

Деталь 03

√ Ra 1,6






1. H10, h10, ±IT10/2

					Мангуст РУС		
					Деталь 03		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Администратор		15.09.2016			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							
					Д16Т		

Деталь 04


√ Ra 1,6



1. H10, h10, ±IT10/2


					Мангуст РУС				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Деталь 04	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Администратор			15.09.2016					
Пров.						Лист	4	Листов	11
Т. контр.									
Нач.отд.									
Н. контр.									
Утв.									
					Д16Т				

Деталь 06



Деталь 07

$\sqrt{Ra 1,6}$




- 1. H10, h10, ±IT10/2
- 2. На всех отв. выполнить фаску 0,25 x 45°


					<b>Мангуст РУС</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Деталь 06, Деталь 07	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Администратор			15.09.2016					
Пров.									
Т. контр.						Лист	5	Листов	11
Н. контр.									
Утв.									
					<b>Д16Т</b>				

√ Ra 1,6


Винт 01



Винт 02



T-T (3)



1. H10, h10, ±IT10/2


					<b>Мангуст РУС</b>			
					Винт 01, Винт 02	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Администратор		15.09.2016				
Пров.								
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								
					Ст.3			

1 Копировал


Формат А3

√ Ra 1,6

Винт 03









Винт 04



1. H10, h10, ±IT10/2

					<b>Мангуст РУС</b>		
					Винт 03, Винт 04		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Администратор		15.09.2016			
Разраб.					Лист	7	Листов
Пров.							11
Т. контр.					Ст.3		
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							

√ Ra 1,6






1. H10, h10, ±IT10/2

					<b>Мангуст РУС</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Винт 05, Шайба 01, Шайба 02, Гайка 01	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Администратор			15.09.2016					
Пров.						Лист	8	Листов	11
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									

√ Ra 1,6

Шток 01



1. H10, h10, ±IT10/2

					Мангуст РУС		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Администратор		15.09.2016			
Пров.							
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.							
Утв.							
					Шток 01		
					Д16Т		
					Лист	9	Листов
					11		

1 Копировал

Формат А3